

Brunla S/S

ID: 4616

[OK] Verificeret position

Sikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:53,53N

Længdegrad (ED50)

8:13,89E

Dybde (top)

16m

Dybde (bund)

22m

GPS (ED50)

56:53,53N 8:13,89E

GPS (WGS84)

56:53,500N 8:13,820E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

3,9 km

56,8917°N, 8,2303°E

Beskrivelse

Norsk Dampskib Brunla, forlist den 16/4-1896 efter sammenstød med Dampskib Gøta af Gøteborg, ca 4 mil fra Lodbjerg ud for Lyngby, kort efter sammenstødet Torsdag morgen, kom nogle kystfisker til i deres både, De fandt Brunla forladt af besætningen og med agterskibet under vand, Gøta havde taget den 12 mands store besætning ombord. Fiskerne hejste, efterat de af Brunlas kaptain, havde fået tilladelse til at gøre med det synkefærdige skib, hvad de ville, sejl på dette, og en båd gik i land for at tilkalde Vestkysten fra Thyborøn kanal, meningen var jo, at man ville søge at bugserer skibet med dets verdifulde ladning til kysten. Nu kom imidlertid Brunlas kaptain og Maskinmester tilbage, og straks efter at sidstnævnte havde været nede i skibet, og de to mand havde forladt det igen, sank det. Da fiskerne i deres omtale af sagen har villet give det udseende af at, Skibets undergang i rum sø kunne være undgået, da det i ca. 5 timer havde holdt sig flydende i næsten uforandret stilling . Rettet af Freddy Breitenstein

Sidst rettet af: f_breitenstein@c.dk

Dato: 31-01-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/4616

