

Kurir (Curier)

ID: 807

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:09,62N

Længdegrad (ED50)

12:27,32E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

26m

GPS (ED50)

56:09,62N 12:27,32E

GPS (WGS84)

56:09,584N 12:27,246E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

6,5 km

56,1597°N, 12,4541°E

Beskrivelse

Forlist 17.9.1918 Position 56:09.62 12:27.32-35Kilde:\$.Telegram fra Lodsdamperen fra Malmø 23.9.1918 Vraget findes på 26 meter vand på pos. 56 grader 09minutter 36 sekunder Nord og 12 grader 27 minutter 30 sekunder <st.Kilde:\$.Paavo 56.09.38 12.27.16 Navnet er måske "Curier", men ikke efter skibsregister. Skonnert af Oskarshamn. Bygget af eg og fyr 1878 på 96 brt. Forlist efter lækage. Last kobberkis fra Nørresundby til Rå. Besætningen på 5 mand reddet i skibsjollen, efter at have roet i flere timer, optages mandskabet af dæksbåden Anna Marie af Gilleleje. Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 1188 skon. KURIR HPLV. Bygget 1878 i Oskarshamn, ek o fur, kr. (C. Thor?) SL-89: ?gare: C A Idestr"m, Oskarshamn. 1895, jan 10: Cert. hndal Per Petr?, Oskarshamn. Från 1909: AB Petr? & Co, Oskarshamn. 95 br 83 netto, dim: 21,87 x 7,34 x 2,69. 1918, sept, natten mellan 16 o 17 sj"nk mellan Hornbæk och Gilleleje på resa N"rre Sundby - Råå med kopparkis under VNV mycket hård bris. Under seglingen ned genom Kattegatt arbetade sig fartyget l"ck och då det kommit i n"rheten av Øresund kunde det icke l"ngre hållasa l"ns. N"r det var omkring halvfullt av vatten och icke l"ngre lydde rodret "vergavs det av bes"ttningen, som r"ddades. Det har sedermera konstaterats att det sjunkit i Hornbæksbukten. Utredning vid V konsulatet i Helsing"r den 17.9.1918. (c)Rettet den 09/06-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/807

