
Gustav S/S

ID: 1011 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/1011

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:04,990N 10:49,757E

ED50
55:05,03N 10:49,83E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,6 km**

Beskrivelse

Forlist 6.7.1940 Dansk (c)Rettet den 03/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Billeder (1)



Kommentarer (1)

Jens Sund Laursen 30-03-2021

fra Dansk Søulykke statistik 1940 125. S/S Gustav af Assens, 254 Reg. T. Br. Bygget 1899 af Staal. Paa Rejse fra Stege til Kolding med Sukker. 6 Sunket efter Eksplosion d. /7 40 ved Fyns Ø.-Kyst. 9 Søforhør i København d. /7 40. Kl. 400 lettede G. fra en Ankerplads ca. 1 Sm. S. for Elsehoved Fyr. Kl. 415 indtraf en kraftig Eks- plosion under Skibets Agterende, hvorved Maskinen stoppede, og Styregrejerne sprængtes. Da Vandet strømmede ind i Maskinrummet og samtidig trængte ind i

Skibets Lastrum, gik Besætningen — 9 Mand — i Redningsbaaden og sejlede ind til Land ved Skaarup. Kl. 610 sank G. ca. 21/2 Sm. retv. S. for Else- hoved Fyr. Skibet er senere blevet hævet. Anm. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.