


Lehna Rehder SS

ID: 1483 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/1483



Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning

55:30,042N 12:40,057E

ED50

55:30,08N 12:40,13E

Dybde (top)

10 m

Dybde (bund)

11 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

4,8 km

Beskrivelse

Forlist 14.8.1942 Tysk, Sperruger Schiff, 262 BRT, Bygget 1916, nedsprængt 20/7-1948 EFS 1948 pkt 1465 EFS Pos 55:30.166 12:40.033 Position 55:30.10 12:40.12, 55:30.13 12:40.43 (c) Rettet den 13/04-1997. ANDERS CLAUSEN ---
Kildeopdatering fra Niord **Efterretning:** Niord Efs 643/2012 **Dato:** 01-01-2012 **Reference:** KMS og SFS 2012 **Område:** Danmark. Sundet. Køge Bugt E > **Kildens position (WGS84):** `55:29,956N 12:39,911E` ###
Oplysninger fra efterretningen Danmark. Sundet. Køge Bugt E. Vrag. Position. 55 29,956 N 12 39,911 E. Detaljer. På ovennævnte position findes et vrag, hvorover dybden er 10,3 m. Søkort. 132 (INT 1332), 104. Publikation. [VragID 2180]. [J.nr. 2012-014846]. (KMS og SFS 2012) **Positioner (WGS84):** 1) 55° 29.956'N - 012° 39.911'E

Sidst rettet af: twm

Dato: 28-08-2026