


Wargön

ID: 2176 · Sikker position

www.vragguiden.dk/vrag/2176



Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning

56:04,858N 12:36,124E

ED50

56:04,893N 12:36,198E

Dybde (top)

22 m

Dybde (bund)

30 m

Stævnretning

240

Afstand til kyst

2,5 km

Beskrivelse

Kilde:\$.Dana GPS 56:04.893 12:36.198 Stævn i 240 grader Vraget ligger midt i trafiksepereringen ved Helsingør, og der er ofte stærk strøm. Det anbefales IKKE at binde fast i vraget. Navn ved forliset var "Birgit" af Stockholm, da den var blevet solgt kort før forliset, og ændrede navn fra Warg"en. Kilde:\$.Allan Jensen <http://vrag.dk> (feb 1999) I dag udgør Birgit et fint dykkemål på 29 meter vand, ved resterne af styrhuset står et stort jernrat, som på dage med god sigt udgør et fint fotomotiv. Bag rattet er resterne af kahytter salon m.m. som i dag er styrtet helt sammen, skibssiderne står delvis op endnu men kun på de bagerste par meter er dækket der stadig. Vraget er brækket over ca. der hvor rattet står, i styrbords side er dette tydeligst, men også i bagbords side kan man følge revnen i jernpladerne helt ned til havbunden. Somme tider har strømmen skyllet ting frem fra vrages indre, som så kommer til syne her. I hullet i styrbords side, kan man i øvrigt også se papirballerne inde i lastrummet, stævnen er pakket godt ind i garn og trawl, men kommende bagfra kan man se ind under bakken, som er fyldt op med sand og mudder. Det er her som andre strømfulde steder, mængden af mudder kan variere noget, alt efter fra hvilken retning og hvor kraftig strømmen har været, det foregående stykke tid. Her er altid mange velsmagende Rødtunger, både oppe på vraget og på bunden. Svensk dampskib med exnavnet Varg"n, skibet blev bygget på G"teborgs Mekaniska Werkstad i 1896 som nr.260 og var på 211 brt., kun 30,04 m lang og 6,80 m. bred. Birgit var på rejse fra G"teborg til Lübeck med våd træmasse den 19 november 1918, da den ca.1 sømil nord for Lappegrundens fyrskib ved 22.30 tiden, mødte damperen Alice, som var på vej nordover. Birgit s styrmand måtte flere gange ændre sin kurs, fordi Alice slingrede voldsomt og netop som han troede sig sikker, drejede Alice hårdt til styrbord og hamrede ind i Birgit s styrbords side. Sammenstødet var så kraftigt at de 200 kgs. papirballer som var surret på dækket, fløj rundt i luften og ?n landede på styrhuset af Birgit. Da Alice bakkede fri, sank Birgit på mindre end et kvarter, men alle mand blev reddet . Det viste sig at Alice s styrmand stod på agterdækket og rodede med loggen, da kollisionen indtraf. Kilde:\$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 2884 <ng WARG(tm)N JGNB. Bygget 1896

av G"teborgs M/V A/B. NB 260. f"r Varg"ns AB, Varg"n. LR-06: Engine: C 2Cy, varvet. Dim: 98æ6" 22æ3" 10æ. SL-08: 211,94 br 123,07 n. Dim: 30,04 x 6,8 x 3,05. 1918, sep 30, k"pebrev, såld f"r 202.500 kr till dir. Claes Birger Below, Stockholm, omd BIRGIT. 1918, nov 19 kl 10.35 em. kollision med ång. ALICE (reg.nr 2511) av Ystad och sj"nk sj"mil från Lappegrundets fyrskepp. På resa J"ssefors -LÖbeck med våt tr"massa. Omkring 2,5æ N Lappens fyrskepp varsnades f"rst en ångares gr"na lanterna f"rut något om styrbord. N"r d"refter den r"da lanternan visades "ndrade BIRGIT sin kurs i "verensst"mmelse h"rmed. Den andra ångaren "ndrade åter sin kurs tvenne gånger och sista gången var den i omedelbar n"rhet av BIRGIT. Den styrde då rakt på BIRGIT så ingenting kunde åtg"ras av sist-n"mmnda fartyg f"r att undvika kollisionen. ALICE tr"ffade med sin st"v BIRGIT:s SB sida midskepps, så ett st"rre hål uppstod i borgl"ggningen under vattenlinjen. BIRGIT b"rjade genast vattenfyllas och bes"ttningen måste "ntra "ver på ALICE f"r att r"dda sig. ALICE var på resa Hern"sand - Menstad med cement och stav. Alldenstund ingen s"rskild man fanns på utkik och ej heller vaktbef"l, som ledde navigeringen, fanns på bryggan under tiden n"rmast f"r kollisionen, iakttogs den m"tande ångaren endast av rorsmannen. Orsak: of"rsiktig navigering. ALICE sj"f"r- klaring avgavs vid Sj"r"tten i Porsgrund den 25.11.1918. Kilde:\$.Fisk og Fri nr 2/1996: "Carsten Gilders Øresundspositioner" Torsk og lubbe i juni-sept (c)Rettet den 10/12-2000. ANDERS CLAUSEN ### Svensk kildeopdatering fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1987:6768 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 01-01-1987 **Kildens position (WGS84):** 56:04,876N 12:36,037E **Område:** Helsingborg, Skåne [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5a44ad86-8aa8-4689-a57e-7731b8e39ed2) ### Dansk sammendrag af opdateringen Jern- eller stålskibet, der også er opført under navnene BIRGIT og WARGÖN, kolliderede den 18. november 1918 med SS Alice fra Ystad og sank i Øresund vest for Sofiero. Skroget beskrives som intakt, og dele af broens sider står endnu, mens dækket er borte bortset fra et par meter længst agter. På bagbord side ses flængen efter kollisionen næsten helt ned til bunden. Strømmen fjerner periodevis sediment fra skroget, så lasten af papirruller bliver synlig. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartyglämning, uppgift om. Skrovet är intakt. Bryggans sidor står delvis kvar. Däcket är borta frånsett ett par meter längst akterut. På babordssidan är revan efter kollisionen synlig nästan hela vägen ner till botten. Periodvis avlägsnar strömmen sediment i skrovet varpå lasten av pappersrullar blir synlig. Fartyget kolliderade 1918-11-18 med SS Alice från Ystad och sjönk. **Alternative navne:** - BIRGIT - WARGÖN **Orientering:** Öresund, V om Sofiero. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Annan - Framdrivning: Maskin - Material: Järn/stål **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Skeppslista: Sveriges skeppslista - Litteraturhänvisning: Christensen J. 2002 Birgit alias Wargön, Dyk, oktober - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 922:007 **Publiceret:** 08-12-2021 **Senest ændret:** 08-12-2021 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 14-09-2026

Billeder (2)

