
Anna

ID: 2919 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/2919

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:37,269N 12:47,927E

ED50
56:37,30N 12:48,00E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**2,4 km**

Beskrivelse

Position 56:37.28 12:48.00Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige 2117 skon ANNA HTKG/SHTD. Byggd 1888 i Timmernabben, ek o fur, kr (C Nilsson). Byggd f"r p.r. skeppare Petter Jacobsson, Råå. 75 br. 64 n, dim: 23,6 x 6,66 x 2,3. 1904, feb 4, såld skeppare JohnaGottfrid Karlsson, Lysekil. 1924, mars 10, såld f"r 5.550 kr skeppare Erik Joel Larsson, Falkenberg. Fr. 5.2.1926 "vertagen av hans broder Johan Gunnar Larsson. Motor okt 1929. 1955, juni 20, såld f"r 10.000 kr till Erik Harry Nilsson, Lyrestad. 1958 nerriggad till MF. 1960, sep 14 kolliderat 1,5æ utanf"r Gr"tvik med "Tiny" av Groningen varvid ANNA sj"nk. Bef"lhav/"garen omkom då han kl"mdes fast i ett f"nster n"r kabyss och styrhytt f"rskj"ts vid kollisionen. Anna påseglades akterifrån. Var lastad med 110 ton sn"ckskal på resa Danmark till G"teborg. Bes"ttningsmannen 26-årige Viggo Lauritzen, r"ddades sig genom att klamra sig fast vid masttoppen, som stack upp ovan vattenytan. Rettet den 17/01-1996. $UVGU$95$ ANDERS CLAUSEN ### Svensk kildeopdatering fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2026:359 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 01-01-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:37,290N 12:47,890E **Område:** Halmstad, Halland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c3d1bc27-3158-499b-8b6a-5cbfba8c0570) ### Dansk sammendrag af opdateringen Arkivoplysning om kutteren ANNA, et træbygget sejlskib, der forliste i eller efter 1950 nær Grötvik vest for Halmstad. Vraglokationen angives at ligge på 12 meters dybde, men er ikke fysisk undersøgt. Skibets dimensioner, byggeår og last er ukendte. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning: Kutter ANNA. 1950-. Okänd. Dimensioner, byggnadsår och last: **Alternative navne:** - ANNA **Orientering:** Nära Grötvik, V om Halmstad, 12 meters djup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Segel - Material: Trä - Typ: Skepp **Skriftlige kilder:** -

Skandinaviskt vrakarkiv nr: A-1061 **Publiceret:** 30-01-2026 **Senest ændret:** 30-01-2026 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 30 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m ### Svensk kildeopdatering fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2026:233 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 01-01-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:37,280N 12:48,000E **Område:** Halmstad, Halland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e5173415-2481-4c36-9244-ee07fa66099c) ### Dansk sammendrag af opdateringen Motorgaleasen Anna, bygget i 1888 af eg og fyr, forliste den 14. september 1960 efter en kollision. Fartøjet var lastet med skalsand. Forlispositionen er ifølge arkivoplysninger i åbent hav omkring 1,5 sømil syd for Grötvik ved Halmstad på cirka 14 meters dybde; lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning: M.Galeas ANNA. 1960-09-14. Kollision. Dimensioner, byggnadsår och last: Ek/fur, 1888. Snäcksand . **Alternative navne:** - ANNA **Orientering:** I öppen sjö,1.5 nm S om Grötvik, Halmstad, ca 14 meters djup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Jämför även anslutande lämning L1996:6548. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Material: Trä - Typ: Skepp **Skriftlige kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: A-029 **Publiceret:** 29-01-2026 **Senest ændret:** 29-01-2026 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 30 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm Dato: 20-08-2026