
Sally L409

ID: 2932 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/2932

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
56:37,865N 6:20,814E

ED50
56:37,90N 6:20,90E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**109,3 km**

Beskrivelse

Kilde:$.EFS 2000 pkt 15/469 Fiskefartøj på ca 20 Brt sunket på cirka pos.Kilde:$.Båtologen nr. 3-2000 side 159 Kolliderede d.5.4.200 kl 4,56 med svensk fiskefartøj Klazina Vera L 425 og blev så beskadiget at skibet sank. Besætningen blev reddet. (c)Rettet den 08/02-2001. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt