Zephyr af København

ID: 3402 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/3402

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:09,087N 10:56,983E

ED50
57:09,12N 10:57,06E

Dybde (top)	Dybde (bund)
5 m	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**6,1 km**

Beskrivelse

Forlist 21.4.1943 Skonnert på 78 BRT, Bygget 1915 af Eg, 2 omkom ved forliset, Nedsprængt Position 56:43.20 10:24.80 (c)Rettet den 05/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt

Kommentarer (1)

McLudo 28-03-2010

Forkerte oplysninger. Her er de rigtige der passer til position ved Læsø. Kilde: Søulykker 25/1963 SM. ZEPHYR af Kalmar, 161 B.R.T. På rejse fra København til Skagen. Grundstødt d. 27. marts ved Læsø. (69) Strandingsindberetning dat. 30. marts. Kl. 1500 grundstødte Z. under en svag SØ.-lig vind med tåge 11/2 sm S. for Pallen og blev stående. Anm. Årsagen til grundstødningen angives at være tåge i forbindelse med den omstændighed, at farvandsafmærkningen var inddraget.