

Dorethe eller et hold


ID: 3780

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)	Længdegrad (ED50)
57:33,98N	11:01,86E
Dybde (top)	Dybde (bund)
N/A	N/A
GPS (ED50)	GPS (WGS84)
57:33,98N 11:01,86E	57:33,946N 11:01,782E
Stævnretning	Afstand til kyst
N/A	23,1 km



57,5658°N, 11,0297°E

Beskrivelse

Kilde:\$.Fekke (Jens Frederik Hjerimitslev) Fiskeri-vragregister No. K-032 Kæde.7B (B22,77-80-D77,80) Bangsbomuseet 1984. Vraget er 4 meter højt. Kan det være samme S/S Dorthea No 16 som ligge et par mil længere i NNØ på en usikker position (57:36,00 11:03,00) (c)Rettet den 18/08-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Kommentarer (2)

AllanJ 21-07-2023

I første verdenskrig sank 4 svenske damptrawlere i området mellem Göteborg og Skagen. Agnes og Ejderen har vi fundet og identificeret, men det er Karolina og Gilbert mig bekendt ikke. Mon ikke det er én af de to? Karolina sank 11.november 1916 efter kollision med en meget større damper, hvorefter kedlen eksploderede og skibet straks sank. Gilbert påsejlede en mine 29.august 1918 med tab af hele besætningen, jeg kender ikke de nærmere omstændigheder. I begge tilfælde, er det voldsomme begivenheder som fik skibene til at synke og det passer vel meget godt, med de af Hans Garver beskrevne ødelæggelser (?) Allan Jensen

Hans Garver

26-06-2023

Dykket 25/6 2023. N 57°34,097' Ø 011°02,009' Bund 44 m. Top 38 m. Vraget er en damptrawler. Fra agter til for: 1. Agterende er meget ødelagt. Set wireblokke. 2. Stor "jernkasse" ca. 2,5x2,5 meter med 1 køje. 3. Rester af dampmaskinen. Så kun en løs cyl. af dampmaskinen...? 4. Dampkeddel. 5. Lastrum og isdæksler i det hullede dæk. 6. Lille lastlugehul før 4-kantet kasse (0,7x0,7x0,7meret) ved stævn uden klys. Vraget har ca. 40 graders slagside til BB.

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/3780

