Lilias S/S

ID: 4090 · Sikker position
www.vragguiden.dk/vrag/4090

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:41,998N 10:59,724E

ED50
57:42,026 10:59,796

Dybde (top)	Dybde (bund)
25 m	**38 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**21,0 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen Pos GPS WGS 84: 57:41,996 10:59,726 Vraget i dag: Overbygning i to etager, kommandobroen er væk, men en overbygning står intakt tilbage. Der er store skader i skibets stævn, men midtskibs står skibet tilgængelig som et "Anders And vrag". Vraget har i mange år båret navnene Arthur og "Atten Favne Vraget", men der er opstået tvivl, om det kan være dette skib der ligger på positionen. Dette vrag har tilsyneladende en buet ræling både foran og bag overbygningen midtskibs, det havde Arthur ikke. Arthur havde desuden en last på 1676 tons kul. Kulfiskere har kun fundet 400 tons på dette vrag. Da Lilias har samme konstruktion som vraget på denne pos. og en mindre kul- last, er det sandsynligvis Lilias der ligger på positionen. Original billed af skibet findes på Landskrona Museum. Kaptajn: N. P. Lundh eller G. P. L. Witting Med hjælp fra Ternen, Åge Jensen og HENRY, Phillip, blev vraget i 1983 tømt for sin last af ca. 400 tons kul. Den 18.6.1919 var det 1010 tons store dampskib fra Brevik på rejse fra Swansea til København med kul, men gik på en mine øst for Skagen. 9 fra besæt- ningen omkom og 7 blev reddet. (c)Rettet den 05/05-1998. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt