

Stinne / Marie

ID: 4401

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

57:53,63N

Længdegrad (ED50)

10:30,42E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

144m

GPS (ED50)

57:53,63N 10:30,42E


GPS (WGS84)

57:53,596N 10:30,341E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

16,7 km

57,8933°N, 10,5057°E

Beskrivelse

Kilde:\$.Jens Frederik Hjerimitslev Fiskeri-vragregister No.92-58 Var en Fiskekvasse som d.4.4.1933 kolliderede med svensk Kutter "Henny" fra Hønø. Begge både sank på 3 minutter, besætningerne reddede sig i deres Joller. (c)Rettet den 17/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: 01-01-1753

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/4401

