Stinne / Marie

ID: 4401 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/4401

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
57:53,596N 10:30,341E

ED50
57:53,63N 10:30,42E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**144 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**16,7 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Jens Frederik Hjermitslev Fiskeri-vragregister No.92-58 Var en Fiskekvase som d.4.4.1933 koliderede med svensk Kutter "Henny" fra Hønø. Begge både sank på 3 minutter, besætningerne reddede sig i deres Joller. (c)Rettet den 17/04-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt