

Sandbjartur

ID: 4925 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/4925



Position & Dybde



WGS84

62:11,938002N 6:13,999002W

ED50

62:11,973N 6:13,876W

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

79 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

6,9 km

Beskrivelse

Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 55044 **Hentet:** 20-10-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** SANDBJARTUR var et uddybningsfartøj, som den 26. maj 1995 sank under en rejse fra Norge. Fartøjet begyndte at lække, mens det var under slæb af motorskibet SANDFRACT, og sank, efter at slæbeforbindelsen var blevet sluppet. Vragets registrerede status er ukendt. [UKHO 55044: SANDBJARTUR](/vrag/4925/kilder/3164bed7-6ccc-429d-8ac7-161a7d626230?revision=5277777c-56a7-4383-9e25-e16115298188) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

[maritime-3164bed76ccc429d8ac7161a7d626230-5277777c56a743839e25e16115298188-reference]: #

[maritime-3164bed76ccc429d8ac7161a7d626230-5277777c56a743839e25e16115298188-summary]: #

Sidst rettet af: twm

Dato: 20-10-2026