


Patilong

ID: 5004 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/5004

Position & Dybde



WGS84

55:31,999998N 12:46,000002E

ED50

55:32,036N 12:46,073E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

3,5 km

Beskrivelse

Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 31873 **Hentet:** 27-10-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** Den danske fiskekutter PATILONG gik på grund og sank ved Lillgrund i Øresund, omtrent 6 M vest for Klaghamn i Sverige\ Forlisdatoen er angivet som 5\ maj 1981, men en ældre notits anfører, at fartøjet gik tabt 6\ maj, og en oplysning fra 7\ maj beskriver grundstødningsen og forliset\ Ved forliset tilhørte fartøjet hr\ Kinke fra København\ En position blev alene angivet til registrering og er ikke en fysisk verificeret vragposition\ Vanddybden er opført som 6 uden angivet enhed\ [UKHO 31873\ PATILONG](/vrag/5004/kilder/2f19245f-6c47-42b6-a846-9534a7b1e571?revision=fc9ec6a0-2465-4c00-b285-ef92d29bb44b) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3\0\ [maritime-2f19245f6c4742b6a8469534a7b1e571-fc9ec6a024654c00b285ef92d29bb44b-reference]: # [maritime-2f19245f6c4742b6a8469534a7b1e571-fc9ec6a024654c00b285ef92d29bb44b-summary]:

Sidst rettet af: twm

Dato: 27-10-2026