
Vrag Venø Bugt. Struer E

ID: 5781 · Vrag
www.vragguiden.dk/vrag/5781

Position & Dybde



WGS84	
56:29,504N 8:36,732E	
ED50	
56:29,540N 8:36,814E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,0 km**

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-293-20) 15-02-2026 Reference: Struer Kommune 30. april 2020 Vrag Et vrag er rapporteret på nævnte position. 56° 29,504'N - 008° 36,732'E. Dybden over vraget er ukendt. Vraget er ikke afmærket. Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar. Område: Limfjorden, Danmark ### Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 94178 **Hentet:** 23-09-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** Der er ingen oplysninger om fartøj, forlis eller et fysisk undersøgt vrag\. Registreringens status er ukendt, og den ældre kildevariant bekræfter ikke en aktuel vragposition\. Feltet for vanddybde har værdien 0, men der er ikke dokumenteret nogen vragdybde\. [UKHO 94178\: Unavngivet UKHO\-vrag 94178](/vrag/5781/kilder/7ac523a0-eb3d-45a8-9a81-6812ae0eeddf?revision=a1fa234b-4368-498e-8aa0-3006dbed2c8a) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3\.0\. [maritime-7ac523a0eb3d45a89a816812ae0eeddf-a1fa234b4368498e8aa03006dbed2c8a-reference]: # [maritime-7ac523a0eb3d45a89a816812ae0eeddf-a1fa234b4368498e8aa03006dbed2c8a-summary]: #

Sidst rettet af: twm Dato: 24-09-2026