Susanne N

ID: 5785 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/5785

Position & Dybde



WGS84
56:31,110N 7:59,140E

ED50
56:31,146N 7:59,223E

Dybde (top)
15 m

Dybde (bund)
15 m

Stævnretning
Ukendt

Afstand til kyst
7,9 km

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-424-20) 15-02-2026 Reference: DMAIB 16. juni 2020 Vrag Indtil videre er der rapporteret et vrag på nævnte position. 56° 31,11'N - 007° 59,14'E, vrag. Dybden over vraget er 14,7 meter. Vraget er ikke markeret. Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar Område: Nordsøen, Danmark # SUSANNE N **Type:** Dansk fiskekutter **Byggeår:** 1974 **Byggeværft:** Skælskør Skibs- og Bådebyggeri **Længde:** 15,78 m **Bredde:** 4,78 m **Skrog:** Træ **Hjemsted:** Bønnerup Strand **Kaldesignal:** 5QDK ### Position **56°31,2' N – 007°59,0' E** Omregnet: ca. **56.5200° N, 7.9833° E** ### Dybde Ca. **14 meter** over vraget. ### Forlis **3. juni 2020**, omkring kl. 17.00. SUSANNE N var på fiskeri efter tobis vest for Bovbjerg. Under indtagningen af et trawl-løft begyndte kutteren pludselig at krænge kraftigt til styrbord. Besætningen forsøgte at afbryde løftet, men stabilitetssvigtet udviklede sig så hurtigt, at skibet kæntrede og sank. De to personer om bord kom i vandet og blev senere reddet fra redningsflåden af en redningshelikopter natten til 4. juni. Ingen omkom. ### Vragets placering og tilstand Vraget blev lokaliseret den **16. juni 2020**, blot 13 dage efter forliset. Det blev først lokaliseret med sonar og derefter undersøgt af dykkere. Vraget lå omkring **15 meter fra den sidst kendte AIS-position**. SUSANNE N ligger på havbunden med cirka **45° slagside til styrbord**. Under DMAIB's dykkerundersøgelse blev der registreret skader på blandt andet slingrekølen og metalforhudningen. Vraget var efter forliset blevet flyttet noget hen over havbunden af strømmen, hvilket blandt andet kunne ses på et slæbespor i havbunden. ### Hvad kan ses på dykket? SUSANNE N er et relativt lille træfiskefartøj på omkring 16 meter og ligger på en dybde, der gør vraget tilgængeligt for almindelig sportsdykning under passende forhold. På vraget kan man forvente at kunne se dele af: * skroget * dækket * styrehuset * fiskeriudstyret * trawl- og takkeludstyr * maskinområdet * lastrummet * slingrekølen * metalforhudningen på skroget. På grund af vragets slagside og nedbrydningen af et træskib skal man være forsigtig med penetration. Det anbefales at betragte vraget som et **udvendigt dyk** og undgå at trænge ind i konstruktionen. ### Historie SUSANNE N var bygget i 1974

som HG 60 og blev senere registreret som RS 200 under navnet SUSANNE N. Skibet blev anvendt til fiskeri efter blandt andet tobis. På ulykkesturen sejlede SUSANNE N fra Hvide Sande kl. 23.55 den 2. juni 2020. Fiskeriet begyndte omkring kl. 05.00 den 3. juni. Omkring middag var cirka **13 tons tobis** taget om bord. Senere samme dag blev endnu et træk taget ind. Under et af løftene opstod det pludselige stabilitetssvigt, der førte til forliset. DMAIB vurderede, at den sandsynlige årsag var den **dynamiske belastning fra fangst og fiskeredskaber**, da fangsten blev løftet over skibets side. Belastningen kunne overstige skibets oprettende stabilitetsmoment. ### Vragdata **SUSANNE N** er et moderne vrag med en usædvanlig historie. Det er samtidig et godt eksempel på, hvordan et mindre fiskefartøj kan få et meget hurtigt forløb fra normal fiskerioperation til totalt forlis. **Forlis:** 03.06.2020 **Vrag lokaliseret:** 16.06.2020 **Dybde:** ca. 14 m **Slagside:** ca. 45° til styrbord **Længde:** 15,78 m **Bredde:** 4,78 m **Materiale:** Træ **Besætning:** 2 – begge overlevede **Position:** 56°31,2' N – 007°59,0' E **Kilde:** Den Maritime Havarikommission (DMAIB), *SUSANNE N – Forlis den 3. juni 2020*, offentliggjort 25. januar 2021. Jan Justesen Sportsdykkerklubben Ægir Justesen@mail.dk ### Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 94266 **Hentet:** 23-09-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** En indberetning fra 2020 angiver dybde 14,6 og vanddybde 10 uden oplyste enheder\. Status er ukendt, og oplysningerne dokumenterer ikke et fysisk undersøgt vrag eller en bekræftet position\. [UKHO 94266\: Unavngivet UKHO\-vrag 94266](/vrag/5785/kilder/15455a52-0e94-471a-8109-7edc5b344ea4?revision=501748ae-964c-4325-a220-82457c17c459) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3\.0\.
[maritime-15455a520e94471a81097edc5b344ea4-501748ae964c4325a22082457c17c459-reference]: #
[maritime-15455a520e94471a81097edc5b344ea4-501748ae964c4325a22082457c17c459-summary]: #

Sidst rettet af: twm Dato: 24-09-2026