

Vrag Sundby Hage

ID: 5861

Vrag

Position & Dybde

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Breddegrad (ED50) | Længdegrad (ED50) |
| 55:39,92N | 12:39,38E |
| Dybde (top) | Dybde (bund) |
| N/A | N/A |
| GPS (ED50) | GPS (WGS84) |
| 55:39,919N 12:39,378E | 55:39,884N 12:39,305E |
| Stævnretning | Afstand til kyst |
| N/A | 0,9 km |



55,6647°N, 12,6551°E

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-871-25) 15-02-2026 Reference: BRS 8. oktober 2025 Vrag Der er rapporteret et vrag på nævnte position. 55° 39,884'N - 012° 39,305'E, vrag. Vraget er synligt over havoverfladen. Vraget er ikke markeret. Område: Sundet, Danmark

Sidst rettet af: twm

Dato: 15-02-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/5861

