Vrag Sundby Hage

ID: 5861 · Vrag
www.vragguiden.dk/vrag/5861

Position & Dybde



WGS84	
55:39,884N 12:39,305E	
ED50	
55:39,919N 12:39,378E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,9 km**

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord NM-871-25) 15-02-2026 Reference: BRS 8. oktober 2025 Vrag Der er rapporteret et vrag på nævnte position. 55° 39,884'N - 012° 39,305'E, vrag. Vraget er synligt over havoverfladen. Vraget er ikke markeret. Område: Sundet, Danmark --- ### Kildeopdatering fra Niord **Efterretning:** Niord NM-756-26 **Dato:** 11-08-2026 **Reference:** MAS 7. august 206 **Område:** Sundet, Danmark > **Kildens position (WGS84):** `55:39,860N 12:39,340E` ### Oplysninger fra efterretningen **Vrag. Rettelse** Der er rapporteret et vrag på nævnte position. - 55° 39,8**60**'N - 012° 39,3**40**'E, vrag. Vraget er synligt over havoverfladen. Vraget er ikke markeret.

Sidst rettet af: twm Dato: 23-08-2026