

Husbåd

ID: 5973

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

55:40,68N

Længdegrad (ED50)

12:35,67E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

55:40,682N 12:35,673E

GPS (WGS84)

55:40,647N 12:35,600E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,2 km

Kort ikke tilgængeligt

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord EfS 982/2003) 06-07-2026 Reference: Københavns Havn 30. september og FRV og Københavns Havn 2. oktober 2003 Danmark. Sundet. Københavns Havn. Inderhavnen. Krøyers Bassin W.Kaj 623 W. Vrag. Stage og balloner udlagt.Tidspunkt. Indtil videre.Position. 55I 40,647J N 12I 35,600J E.Detaljer. Et fartøj (husbåd) er sunket på ovennævnte position. Vraget er afmærket med engul stage med krydstopbetegnelse og markeret med et antal gule balloner.Søkort. 134.(Københavns Havn 30. september og FRV og Københavns Havn 2. oktober 2003)Kattegat□ Positioner (WGS84): 1) 55° 40.647'N - 012° 35.600'E Område: Danmark. Sundet. Københavns Havn. Inderhavnen

Sidst rettet af: twm

Dato: 06-07-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/5973