

Trækutter. Langeland S

ID: 6111

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

54:33,46N

Længdegrad (ED50)

10:37,49E

Dybde (top)

16m

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

54:33,460N 10:37,494E


GPS (WGS84)

54:33,421N 10:37,420E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

18,8 km

54,5570°N, 10,6237°E

Beskrivelse

Kilde: Søfartsstyrelsen, Efterretninger for Søfarende (Niord EfS 857/2008) 17-07-2026 Reference: FRV 2008 Danmark. Østersøen. Langeland S. Oplysning om vrag.EfS-henvisning. 30/1206 1977, position 1).Position. 54 33,421J N 10I 37,420J E, vrag, 15,6 m.Detaljer. Dybden over vraket af en 100 tons trækutter på ovennævnte justerede positioner 16,2 m.Søkort. 195, 103 (INT 1303).Publikation. [J.nr. 2504-0231-04].(FRV 2008) 41386G: \Farvandsvæsenet\Ordre\570534\Dokumenter\Dok\570534.fm 09-10-08 15:33:19 k01 xx□ Positioner (WGS84): 1) 54° 33.421'N - 010° 37.420'E Område: Danmark. Østersøen. Langeland S

Sidst rettet af: twm

Dato: 17-07-2026

Åbn vraket på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraket direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/6111