Ann Mark

ID: 6284 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/6284

Position & Dybde



WGS84
57:15,770N 11:36,450E

ED50
57:15,803N 11:36,528E

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**65 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**17,8 km**

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2026:425 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 21-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:15,770N 11:36,450E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ecaabdff-6a30-4810-8710-a87acec5aa7e) ### Dansk sammendrag Ifølge en arkivoplysning forliste trætrawleren Ann Mark den 1. september 1982 efter en kollision. Fartøjet var bygget af eg og fyr. Vraglokationen er angivet til cirka 9,5 sømil vest for Nidingens fyr på omkring 65 meters dybde, men er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning: Trålare ANN MARK. 1982-09-01. Kollision. Dimensioner, byggnadsår och last: Ek/fur. **Alternative navne:** - ANN MARK **Orientering:** Ca 9.5 nm väst om Nidingens fyr, ca 65 meters djup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: A-1323 **Publiceret:** 30-01-2026 **Senest ændret:** 30-01-2026 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 30 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm Dato: 21-08-2026