

Elida, Örnsköldsvik

ID: 6317

[!] Usikker position

Usikker pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

63:08,11N

Længdegrad (ED50)

18:32,04E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

63:08,113N 18:32,043E

GPS (WGS84)

63:08,098N 18:31,966E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,1 km

Kort ikke tilgængeligt

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÅ L1934:641 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 21-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 63:08,098N 18:31,966E **Område:** Örnsköldsvik, Västernorrland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/054910e6-04df-4b44-aafc-7fbc632203f6) ### Dansk sammendrag Skuden Elida, også kendt som Johannes og traditionelt omtalt som "Porcelænsskuden", skal være forlist ud for Salviken i den smalle passage mellem Långviksholmen og Salvikbergets (Stortobergets) lodrette klippesider. Lokationen er ikke fysisk undersøgt eller bekræftet. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Förlisningsuppgift avseende skutan "Elida" **Alternative navne:** - ELIDA - JOHANNES **Orientering:** Utanföör Salviken i den trånga passagen mellan Långviksholmen och Salvikbergets (Stortoberget) lodräta bergsidor **Placering:** Under vand **Tradition:** Historik: Porslinskutan Händelseförlopp: Förlist utanför Salviken **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: SMA Svenskt marinarkeologiskt arkiv - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: A FÖR 8573 **Publiceret:** 07-03-2023 **Senest ændret:** 07-03-2023 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 21-08-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/6317

