


Violet, Sundsvall

ID: 6322 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6322



Position & Dybde



WGS84

62:13,032N 17:46,027E

ED50

62:13,049N 17:46,104E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

1,1 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1934:538 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 21-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 62:13,032N 17:46,027E **Område:** Sundsvall, Västernorrland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e121c9ad-4fb5-4caa-a5b6-abad7763b3d3) ### Dansk sammendrag Dampskibet Violet forliste ved Refhällan ud for Brämö. Ulykken skyldtes fejl navigering i svag østnordøstlig vind og halvklart vejr. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Förlisningsplats för ångaren Violet. Se vidare fliken "Tradition" **Alternative navne:** - VIOLET **Placering:** Under vand **Tradition:** Händelseförlopp: Laber ONO vind, halvklar luft. Felaktig navigering förorsakade olyckan. Refhällan vid Brämö, Lat.62,13'3"N, Long.17,46'2"O. **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Registrerad som Förlisningsuppgift i äldre databas. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Ukendt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin **Skriftlige kilder:** - Litteraturhänvisning: Lots Styrelsens underdåniga berättelse 1901 nr 32, Sundsvall Lloyds 1901-02 - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Extern register: SjöMIS, Extern identitet: A FÖR 6515 **Publiceret:** 08-03-2023 **Senest ændret:** 08-03-2023 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 21-08-2026