


Galathea, Göteborg

ID: 6362 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/6362



Position & Dybde



WGS84

57:40,687N 11:43,291E

ED50

57:40,719N 11:43,370E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,5 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1960:5760 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 24-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:40,687N 11:43,291E **Område:** Göteborg, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/676c7c66-1e59-4716-ba0e-cb0394deb336) ### Dansk sammendrag Arkivoplysninger fortæller, at den træbyggede motorgalease Galathea forliste i Göteborgs skærgård, cirka 500 meter sydvest for S:t Måvholmen. Datoen angives enten som 30. december 1943 eller 30. juni 1943. Fartøjet sejlede i ballast. Lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivoppgift om fartygsförlisning. Motorgaleasen GALATHEA, 1943-12-30 alt 1943-06-30. Barlastad. **Alternative navne:** - GALATHEA **Orientering:** Ca 500 m SV om S:t Måvholmen, Göteborgs skærgård. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** Lägesangivelse inom Norra farled, vilken är muddrad i flera omgångar. Sannolikhet för bevarad lämning på denna position bedöms som väldigt låg. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Okänd — Uppgift saknas **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Litteraturhänvisning: U Bok M, Sjöfartsverket - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 9313:74 - Skandinaviskt vrakarkiv nr: G-005. **Publiceret:** 17-02-2022 **Senest ændret:** 17-02-2022 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 24-08-2026