Agnes

ID: 6403 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/6403

Position & Dybde



WGS84	
57:44,800N 11:05,350E	
ED50	
57:44,832N 11:05,430E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**40 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**25,9 km**

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2022:381 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 25-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:44,800N 11:05,350E [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/0b49e9b0-a585-429f-86b4-4d7f846ff881) ### Dansk sammendrag Ifølge en arkivoplysning forliste damptrawleren Agnes den 11. maj 1918 i åbent farvand i Skagerrak, cirka 16 sømil vest-nordvest for Vinga, hvor vanddybden er omkring 40 meter. Fartøjet var bygget af jern eller stål og havde maskinfremdrift. Vraglokationen er ikke fysisk undersøgt eller bekræftet. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning. Ångtrålaren AGNES, 1918-05-11. **Alternative navne:** - AGNES **Orientering:** I öppen sjö, ca 16 nm VNV om Vinga, Skagerrak. Ca 40 m vattendjup. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin - Material: Järn/stål **Publiceret:** 19-01-2022 **Senest ændret:** 19-01-2022 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm Dato: 25-08-2026