Jantje, Lysekil

ID: 6407 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/6407

Position & Dybde



WGS84	
58:16,870N 11:24,626E	
ED50	
58:16,901N 11:24,707E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,1 km**

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2022:2084 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 25-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:16,870N 11:24,626E **Område:** Lysekil, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/83d00c25-f8d9-4264-9bdb-08acd5602a78) ### Dansk sammendrag Den træbyggede sejlkoff JANTJE forliste den 25. august 1871 ved Stora Skeppsholmen i Lysekil. Fartøjet sejlede i ballast. Oplysningen stammer fra et arkiv, og vraglokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Arkivuppgift om fartygsförlisning. Koffen JANTJE, 1871-08-25. Barlastad. **Alternative navne:** - JANTJE **Orientering:** På St Skeppsholmen, Lysekil. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Segel - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Skandinaviskt vrakarkiv nr: J-213. **Publiceret:** 25-04-2022 **Senest ændret:** 25-04-2022 **Registreringsgrundlag:** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm Dato: 25-08-2026