

Vrag, Kalmar

ID: 6455

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

56:46,23N

Længdegrad (ED50)

16:28,94E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

56:46,230N 16:28,936E

GPS (WGS84)

56:46,200N 16:28,868E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,1 km

Kort ikke tilgængeligt

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÅ L2026:1313 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 25-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:46,200N 16:28,868E **Område:** Kalmar, Kalmar [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/117744f6-4b97-42a5-999c-8e4f93d748ac) ### Dansk sammendrag Vraget ligger 60 m syd for Revsudden/Södra Rev ved Kalmar og består af en del af en skibsbund, omkring 9 m lang og 5 m bred. Fartøjet er bygget af fyrretræ, og bunden synes at være kravelbygget, men dette er usikkert. Spanterne er stærkt eroderede og sidder tæt, med små, usædvanlige fyldtømmerstykker mellem de brede bundstokke. Den uregelmæssige konstruktion giver fartøjet et alderdommeligt præg. Ved en marinarkæologisk besigtigelse i maj 2025 blev der bjerget træprøver, men de kunne ikke dendrokronologisk dateres på grund af manglende sammenligningsmateriale. En supplerende kulstof-14-analyse angiver 25,9 % sandsynlighed for, at den yderste årring er fra 1687–1730 e.Kr., og 69,1 % sandsynlighed for 1807–1925 e.Kr. Vraget kan derfor ikke dateres sikkert. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartyglämning bestående av en del av en skeppsbotten, ca 9 m l och 5 m br. Fartyget är byggt i furu och botten förefaller vara kravell, dock något osäkert. Spanten är mycket eroderade. Det är tättskantat med små ovanliga fyllnadstimmer mellan de breda bottenstockarna. Fartyget är oregelbundet byggt och ger ett alderdomligt intryck. På Länsstyrelsens uppdrag (Lst dnr 3084–2025 och 3087–2035) utfördes en marinarkæologisk besiktning och dendrokronologisk provtagning av Västerviks Museum i maj 2025. Träprover för dendrokronologisk analys bärgades, men kunde inte dateras då jämförelsematerial saknades. Kompletterande 14C-analys anger en sannolikhet på 25,9% att

dateringen av den yttersta ringen ligger inom intervallet 1687–1730 e.Kr. och en sannolikhet på 69,1% att den ligger inom intervallet 1807–1925 e.Kr. För närvarande kan vraket inte dateras med säkerhet. Position: WGS 84: 56 46,200, 16 28.868; Sweref99TM: N 6292762.7, E 590526.015 **Orientering:** 60 m S om Revsudden/Södra Rev. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Fornlämning **Begrundelse:** Fartygslämning äldre än 1850. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Kravell - Material: Trä **Feltdato:** 31-05-2025 **Publiceret:** 10-03-2026 **Senest ændret:** 10-03-2026 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** GPS **Positionsfejlmargen:** 5 m **Indlæsningsusikkerhed:** 5 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 25-08-2026

Åbn vraket på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraket direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/6455

