

Vrag, Göteborg

ID: 6477

[OK] Verificeret position

Bekræftet pos.

Position & Dybde

Breddegrad (ED50)

57:38,39N

Længdegrad (ED50)

11:40,86E

Dybde (top)

N/A

Dybde (bund)

N/A

GPS (ED50)

57:38,387N 11:40,857E

GPS (WGS84)

57:38,356N 11:40,778E

Stævnretning

N/A

Afstand til kyst

0,1 km

Kort ikke tilgængeligt

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÅ L1960:6099 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 26-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:38,356N 11:40,778E **Område:** Göteborg, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/8658a07a-e8d5-41ed-b311-f26ee4c61853) ### Dansk sammendrag På havbunden ved den nordøstlige side af Buskär på Vinga sand ligger en vragrest af træ. Den består af et 14 meter langt, sammenhængende stykke bordlægning eller dæk med messingbolte på 15–20 mm i diameter samt muligvis et anker. I en vig omkring 12–15 meter fra den sammenhængende vragrest blev der desuden registreret yderligere tømmer i 1985. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartyglämning av trä. Lämningen utgörs av 14 m lång sammanhängande bordläggning eller däck. I timret sitter mässingsbultar med 15 - 20 mm diameter. Där finns även ett eventuellt ankare. Vidare finns ytterligare timmer i en vik ca 15 - 12 meter från den sammanhängande vraklämningen (status 1985). **Orientering:** NO sidan av Buskär, Vinga sand **Placering:** Under vand **Terræn:** Lera, sand **Vegetation:** Ringa **Antikvarisk vurdering:** Möjlig fornlämning **Begrundelse:** Oviss bedömning om förlisning i relation till 1850. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Material: Træ **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 9313:006 **Publiceret:** 19-11-2021 **Senest ændret:** 19-11-2021 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort

****Målemetode:**** Manuell inprickning ****Positionsfejlmargen:**** 10 m ****Indlæsningsusikkerhed:**** 25 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 26-08-2026

Åbn vraget på din mobil

Scan QR-koden med din mobil for at åbne vraget direkte på vragguiden.dk

www.vragguiden.dk/vrag/6477

