


Tabt mast. Nordenhuse NE

ID: 6597 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6597



Position & Dybde



WGS84

55:24,000N 10:48,070E

ED50

55:24,037N 10:48,146E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

2,7 km

Beskrivelse

Danske kildeoplysninger fra Niord **Efterretning:** Niord EfS 796/2013 **Dato:** 28-08-2026 **Reference:** SFS 18. juli 2013 **Område:** Danmark. Storebælt. Kerteminde Bugt SE. Nordenhuse NE > **Kildens position (WGS84):** 55:24,000N 10:48,070E ### Oplysninger fra efterretningen Danmark. Storebælt. Kerteminde Bugt SE. Nordenhuse NE. Tabt mast. Position. 55I 24,00J N 10I 48,07J E. Detaljer. På ovennævnte position er tabt en mast. Søkort. 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 103 (INT 1303). Publikation. [VragID 2948]. [J.nr. 2013012594]. (SFS 18. juli 2013) **Positioner (WGS84):** 1) 55° 24.000'N - 010° 48.070'E

Sidst rettet af: twm

Dato: 28-08-2026