


Lilli

ID: 6626 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6626



Position & Dybde



WGS84

54:59,505N 11:49,893E

ED50

54:59,542N 11:49,966E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

2,2 km

Beskrivelse

Danske kildeoplysninger fra Niord **Efterretning:** Niord EfS 1237/2014 **Dato:** 04-09-2026 **Reference:** GST 2014 **Område:** Danmark. Smålandsfarvandet. Storstrøm. Dyrefod Flak E > **Kildens position (WGS84):** `54:59,505N 11:49,893E` ### Oplysninger fra efterretningen Danmark. Smålandsfarvandet. Storstrøm. Dyrefod Flak E. Vrag. Justeret position. EfS-henvisning. 27/1361 1930. Position. 54 59,505 N 11 49,893 E, vrag 7,5 m. Detaljer. Et vrag er genfundet på ovennævnte justerede position. Søkort. 160, 104. Publikation. [VragID 298]. [J.nr. 2014026342]. (GST 2014) **Positioner (WGS84):** 1) 54° 59.505'N - 011° 49.893'E ### Kildeopdatering fra UKHO / EMODnet **Registrering:** UKHO 30622 **Hentet:** 23-09-2026 **Kilde:** UK Hydrographic Office via EMODnet Human Activities. **Dansk AI-referat** Lilli var en dansk skonnert, som ifølgende Lloyd's sank den 14. december 1928 nørørehoved ved den opgivne position 54°17'59"N; 11°17'50"E; 06°17'50"E; 216'. Den 30. januar 1929 blev et vrag ved samme position indberettet markeret med en lysbøjle og en vragmarkeringsbøjle. Den 6. februar 1930 var et vrag ved positionen vist med angivelsen 7,5 m p.d.; dansk søkort 299. Oplysningerne dokumenterer ikke, at positionen er fysisk verificeret. [UKHO 30622\; LILLI](/vrag/6626/kilder/c4f6a7ac-264b-4226-a7e6-e8711a725299?revision=4618e61b-031d-4cd4-b41f-82dd70a34416) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. [maritime-c4f6a7ac264b4226a7e6e8711a725299-4618e61b031d4cd4b41f82dd70a34416-reference]: # [maritime-c4f6a7ac264b4226a7e6e8711a725299-4618e61b031d4cd4b41f82dd70a34416-summary]:

Sidst rettet af: twm

Dato: 24-09-2026