

Vrag, Filipstad

ID: 6693 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6693



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84	Dybde (top)	Dybde (bund)
59:44,462N 14:14,513E	Ukendt	Ukendt
ED50	Stævnretning	Afstand til kyst
59:44,487N 14:14,592E	Ukendt	164,7 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2024:6295 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 12-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 59:44,462N 14:14,513E **Område:** Filipstad, Värmland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/27d36d96-5337-4d78-9b7c-3b848bb27551) ### Dansk sammendrag Et 12 x 4 meter stort klinkbygget trævrag ligger orienteret sydøst-nordvest. Det består af mindst 16 spanter, cirka 0,15 meter tykke, samt fyrretræsplanker, der er cirka 0,20 meter brede og 0,03 meter tykke og fastgjort til spanterne med jernsøm. Vraget blev delvist undersøgt i forbindelse med en udredning i 2023. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartygslämning, 12x4 m (SO-NV). Klinkbyggd bestående av minst 16 spant ca 0,15 m tj. Bordläggning i furu ca 0,2 m breda och 0,03 m tjocka, fastsatta i spant med järnspikar. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Antikvarisk kommentar:** Bedömd datering till efter 1860. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Delundersøkt — Delundersøkt i samband med utredning 2023. **Skadestatus:** Åverkan — Främre delen av vraket är kollapsat och delvis öppet. Hytt i aktern kollapsad. **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Klink - Material: Trä **Feltdato:** 12-05-2023 **Publiceret:** 21-10-2024 **Senest ændret:** 21-10-2024 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** RTK **Positionsfejlmargen:** 0.05 m **Indlæsningsusikkerhed:** 1 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 12-09-2026