

Vrag, Östhammar

ID: 6804 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6804



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

60:11,891N 18:30,822E

ED50

60:11,913N 18:30,893E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,1 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1940:2560 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 60:11,891N 18:30,822E **Område:** Östhammar, Uppsala [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a20834bf-1580-47bd-b846-8d963a59d8e4) ### Dansk sammendrag Trævraket ligger i sundet mellem Tvärnö og Värllingsö ved Tvärnö, parallelt med stranden i nordvest-sydøstlig retning. I 1997 var det helt sammenfaldet, og vragele lå spredt inden for en radius af 15 m. Vraget var delvist dækket af sand og grus på den skrånende havbund ved stranden. Sondering viste, at dele af den klinkbyggede bordlægning sandsynligvis er bevaret under bundsedimenterne. Den bevarede del måler cirka 12 x 5 m. Bordene er 25 mm tykke, og de nu bortrustede klinknagler målte 9 x 5 mm med hoveder på 22 x 16 mm. Køltømmeret er 0,20-0,25 m bredt. Mindst ti spanter er bevaret; de er 1-4 m lange og 0,17 m brede og sidder med 0,20-0,40 m mellemrum. Fartøjet var sejlførende. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Status: Helt utfallet och sönderfallet, vrakdelar spridda över en 15 m radie från vraket. Vraket delvis överlagrat med sand och grus i strandbrinken. Vid sondering kändes bordläggningen vilket indikerar att bordläggningen finns bevarad under bottensedimenten (status 1997). Ca 12 m bevarad längd och 5 m bevarad bredd. Ligger parallellt med stranden. NV-SO-lig riktning. Mått: Bord tjocklek 25 mm, klinknaglar (bortrostade) 9 x 5 mm huvud 22 x 16 mm. Kölstock 0,2-0,25 m bred. Spant (minst 10 st) 1-4 m långa och 0,17 m breda med ett avstånd av 0,2-0,4 m. **Orientering:** Sundet mellan Tvärnö och Värllingsö, Tvärnö **Placering:** Under vand **Terræn:** Sand och grus **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Antikvarisk kommentar:** SMTM kunde inte se något på platsen vid sonarkartering i juni 2022. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Utgår på grund av felregistrering — Detta är en dubbelregistrering av L1943:1589 **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Klink - Framdrivning: Segel - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Westerdahl nr 412. - RAÄ nr 195. - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 536:030 - Fredholm, Mikael (2023). Fältbesiktning, antikvarisk bedömning och kulturhistorisk värdering av fartyglämningar. Stockholm: Vrak-Museum of Wrecks. Rapport 2023:8. SMTM Dnr. 5.2-2022-721, Lst Dnr. 436-3322-2022 **Feltdato:** 16-06-2022 **Publiceret:** 09-11-2023 **Senest ændret:** 09-11-2023 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargin:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 50 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026