

Vrag, Mörbylånga

ID: 6811 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6811



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

56:09,148N 16:31,553E

ED50

56:09,180N 16:31,620E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

8,6 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1955:2408 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 56:09,148N 16:31,553E **Område:** Mörbylånga, Kalmar [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c599171e-ae8b-4197-9303-17f61af6f482) ### Dansk sammendrag På havbunden ud for Ölands sydlige odde ses på et sonarbillede et muligt vrag, anslået til ca. 10 × 3 m. Positionen og størrelsen kan tyde på, at der er tale om en forlist fiskerbåd, men lokationen er ikke fysisk undersøgt, og vragets status er derfor ukendt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Status: Vrakets status är okänd, men dess mått uppskattas utifrån sonarbilden till ca 10 x 3 m. Övrigt: Position och storlek kan tyda på att det rör sig om en förlist fiskebåt. **Orientering:** Ölands södra udde **Placering:** Synlig över havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Annat **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 819:012 **Registreringsaktivitet:** Migrering 2018-10-31 **Publiceret:** 31-10-2018 **Senest ændret:** 29-10-2018 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** RTK **Positionsfejlmargin:** 1 m **Indlæsningsusikkerhed:** 1 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026