

Carl, Gotland

ID: 6833 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6833



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

57:33,010N 17:45,947E

ED50

57:33,039N 17:46,014E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

20,4 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1975:8793 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:33,010N 17:45,947E **Område:** Gotland, Gotland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/be94c6e0-07df-4e0e-9543-91ab46fdab84) ### Dansk sammendrag Vraget Carl ligger under vand ca. 20 km vest for Tofta på Gotland. Det består af et skrog, der måler 27 × 10 m og er orienteret øst-vest. Skroget rejser sig 4 m over havbunden, mens de højeste dele rager ca. 12 m op og sandsynligvis er master. Spredte genstande omkring skroget udvider det samlede vragområde til ca. 36 × 22 m. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartyglämning, 27x10m (Ö-V). Bestående av ett skrov med en höjd över botten på 4m och en totalt uppstick på ca 12m (sannolikt master). Det finns objekt spridda runt skrovet som ökar utbredningen till totalt ca 36x22 m. **Orientering:** 20km väster om Tofta. **Placering:** Under vand **Antikvarisk vurdering:** Möjlig fornlämning **Antikvarisk kommentar:** Kommentar från Sjöfartsverket: Detta är ett av två objekt i mätningen som kan misstänkas vara skonerten "Carl". Det andra har Balticas serienummer Bal270 med ID: 20170828_0006. "Carl" finns registrerad i FMIS/Fornsök som förlisningsuppgift med Lämningssnr: L1975:6481 (73:721). **Begrundelse:** Side scan sonarbilderna indikerar att det sannolikt är ett fartyg i trä, med två master och ett bogspröt. Detta tillsammans med form och storlek skulle kunna tala för en ålderdomlig fartygstyp förlist före 1850. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Okänd — Uppgift saknas **Skriftlige kilder:** - Sjöfartsverkets ärendenummer: 27519. **Publiceret:** 14-11-2022 **Senest ændret:** 14-11-2022 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** RTK **Positionsfejlmargen:** 1 m **Indlæsningsusikkerhed:** 1 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026