

Anna V28, Norrköping

ID: 6931 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6931



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84	Dybde (top)	Dybde (bund)
58:28,215N 16:59,109E	Ukendt	Ukendt
ED50	Stævnretning	Afstand til kyst
58:28,242N 16:59,180E	Ukendt	0,5 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2008:245 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:28,215N 16:59,109E **Område:** Norrköping, Östergötland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/148ed2b0-f575-403d-9044-3242648ac6d6) ### Dansk sammendrag Træfartøjet Anna, også kendt som V28, blev fremdrevet med motor og sejl. I hårdt vejr stødte det på et grund og sprang læk. Skipperen ændrede straks kurs mod Arkö og forsøgte at nå en flad, lavvandet strand, hvor han kunne sætte fartøjet på grund. Vandet nåede imidlertid snart motoren, som gik i stå, og den to mand store besætning måtte under vanskelige forhold sætte sejl for om muligt at nå land. Lodserne på Arkö opdagede Annas kritiske situation og sejlede ud i en lodskutter. Efter kun kort tids bugsering sank Anna og var nær ved at trække lodskutteren med ned. Besætningen reddede sig i redningsbåden. Vraget ligger sydøst for Arkö nedre fyr. I 1982 blev skroget beskrevet som intakt med en svag slagside til styrbord; master og rig stod endnu, og størstedelen af lasten af tagsten var stablet i ordnede rækker. Styrehuset var begyndt at bryde sammen, med nedfaldet træværk i et virvar, mens kun det forreste skot fortsat stod oprejst. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Händelseförlopp: I hårt väder stötte hon på ett grund och sprang läck. Skepparen lade genast om kursen och sökte sig in mot Arkö. Han försökte att nå någon långgrund strand att ställa upp fartyget på. Snart dränkte emellertid vattnet motorn, som stannade. Annas besättning på två man fick ett styvt jobb med att hissa segel för att, om möjligt, segla sig iland. Lotsarna på Arkö upptäcker Annas brydsamma situation och gick henne till mötes med en lotskutter. Efter bara en kort stunds bogsering sjönk Anna, och tog så när med sig lotskuttern med sig i djupet. Besättningen räddade sig i livbåten. Status: Master och rigg står ännu uppe. Skrovet är helt. Det har en aning styrbords slagsida. Det mesta av lasten, takpannor, står staplade i prydliga rader. Styrhytten börjar ge vika för tidens tand. Allt är ett virrvarr av nedfallet virke, bara det främre skottet står fortfarande uppe (status 1982). **Alternative navne:** - ANNA, V28 **Orientering:** SO om Arkö nedre fyr (vrakmarkerad i kort 723). **Placering:** Synlig over havbunden **Terræn:** Lera **Antikvarisk vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Framdrivning: Maskin, Segel - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - SMA, Torleif Nilsson, Dykator HB; Vrakinventering Östgötakusten 1992 - Litteraturhänvisning: Sportdykaren nr 1/1982, sid 26-27 - Skeppslista: Sveriges skeppslista 1947, sid 178-179 - Litteraturhänvisning: U Bok M, Sjöfartsverket - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 723:006 - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 621:8 **Registreringsaktivitet:** Migrering 2018-08-27 **Publiceret:** 27-08-2018 **Senest ændret:** 27-08-2018 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 50 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026