

Carl-Gustaf V57, Valdemarsvik

ID: 6935 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6935



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

58:17,073N 16:53,113E

ED50

58:17,100N 16:53,183E

Dybde (top)

1 m

Dybde (bund)

1 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,2 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2008:291 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:17,073N 16:53,113E **Område:** Valdemarsvik, Östergötland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/fe780c3f-936d-45bc-9e1d-1cc27bcb5a16) ### Dansk sammendrag Træsejlskuden Carl-Gustaf, også kaldet V57, var kravellbygget. Den blev taget ud af drift og lagt op på sin nuværende plads ved Mjältholmen, Södra Finnö, i Valdemarsvik. I 1992 var kun en bundsektion tilbage på 0,5-1 meters dybde; vraket blev da alene besigtiget fra land og ikke fysisk undersøgt under vand. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Status: Av fartyget återstår idag bara en bottensektion liggande på 0,5-1 m djup. Endast besiktigad från land (status1992). Händelseförlopp: Skutan slopades och lades upp på sin nuvarande plats. **Alternative navne:** - CARL-GUSTAF, "V57" **Orientering:** Mjältholmen, Södra Finnö, Mellersta Östersjön **Placering:** Synlig over havbunden **Tradition:** På land innanför vraket finns en liten stuga som delvis skall vara byggd av virke från Carl-Gustaf. **Antikvarisk vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Ukendt **Skadestatus:** Okänd — Grad av skada är migrerad från äldre databas. Skadebeskrivning kan eventuellt finnas under Beskrivning av lämning. **Egenskaber:** - Byggnadsteknik: Kravell - Framdrivning: Segel - Material: Trä **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: SMA, Torleif Nilsson, Dykator HB; Vrakinventering Östgötakusten 1992 - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 724:030 **Registreringsaktivitet:** Migrering 2018-08-27 **Publiceret:** 27-08-2018 **Senest ændret:** 27-08-2018 **Registreringsgrundlag:** Annat underlag **Målemetode:** Uppgift om mätmetod saknas **Positionsfejlmargen:** 0 m **Indlæsningsusikkerhed:** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026