

Ängholmsvraket V20, Valdemarsvik

ID: 6949 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6949



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

58:14,101N 16:51,729E

ED50

58:14,128N 16:51,799E

Dybde (top)

1 m

Dybde (bund)

1 m

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,0 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L2008:211 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CCO 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 58:14,101N 16:51,729E **Område:** Valdemarsvik, Östergötland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/14c11b42-18d8-46b5-8369-94bdfd808815) ### Dansk sammendrag Ängholmsvraket, også kaldet V20, ligger nordvest for Ängholmen syd for Bondekrok i Valdemarsvik. Det ligger stort set parallelt med stranden, cirka 5 meter fra land, på 0–1 meters dybde; i 1992 blev dybden angivet til 0,3 meter. Vraget fremstår som en cirka 13 meter lang samling vragdele. Kun spanterne og de nederste bordgange er bevaret, og spanternes nederste del er cirka 3 meter lang. Fartøjet var klinkbygget, relativt bredt i forhold til sin længde og havde brede bordplanker. Stævnene står i en vinkel på 76 grader, men det kan ikke afgøres, hvilken ende der var for eller agter. Det kan have været en større, lokalt anvendt transportbåd, som sank på grund af alder. Kraftig vegetation på den skrånende havbund af ler og klippe vanskeliggjorde besigtigelsen i 1991–1992. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Status:

Vraket ligger på 0-1 meters djup ca 5 meter fran stranden. Av vraket återstår spant och de nedersta bordläggningsstråken. Hon har varit klinkbyggd och relativt bred i förhållande till sin längd. Bordläggningsplankorna är breda- Stävarna ligger i 76 grader. Det går dock ej att avgöra vad som är för eller akter. Alla detaljer tyder på att vraket kan ha varit en större transportbåt, använd lokalt, som av ålder sjunkit (status 1991). Kraftig växtlighet försvårade besiktningen. Vrakat kan närmast beskrivas som en ca 13 m lång samling av vrakdelar. Underdelen av spanten (vilket i stor sett är vad som återstår) har en längd av ca 3 m. Fartyget har varit klinkbyggt. Djup 0.3 m och vraket ligger i stort sett längs med stranden. (status 1992.) **Alternative navne:** - "ÄNGHOLMSVRAKET", V20 **Orientering:** Mellersta Östersjön, NV Ängholmen, S om Bondekrok **Placering:** Synlig over havbunden **Terræn:** Lera/berg, sluttande **Vegetation:** Riklig **Antikvarisk vurdering:** Möjlig fornlämning **Antikvarisk kommentar:** Information överförd från Gryt 275 som därefter utgått. Alternativt objekt nummer H 101 T. **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse

Undersøgelsesstatus: Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Material: Træ **Skriftlige kilder:** - Arkivhandlingar: SMA, Torleif Nilsson, Dykator HB; Vrakinventering Östgötakusten 1992 - Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - U Bok M, Sjöfartsverket - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 724:002 - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 6206:1

Registreringsaktivitet: Migrering 2018-08-27 **Publiceret:** 27-08-2018 **Senest ændret:** 27-08-2018 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuell inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m

Indlæsningsusikkerhed: 50 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026