
Rosalind Vilken, Höganäs

ID: 7202 · Usikker position
www.vragguiden.dk/vrag/7202

Position & Dybde



WGS84	
56:14,4302214N 12:24,7813566E	
ED50	
56:14,465N 12:24,856E	

Dybde (top)	Dybde (bund)
Ukendt	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**6,5 km**

Beskrivelse

Kildepost **Dansk AI-referat** Vraget, der formodes at være den engelske damper Rosalind, er ca\. 53 × 9 m, og dele af skibssiderne rager 1\-3 m op fra havbunden\. Rosalind var bygget af jern eller stål i Holland i 1884 og blev fremdrevet med maskine\. Den 8\. november 1895 kolliderede skibet med den engelske damper Fawn ud for Kullen\. Sammenstødet var voldsomt, og Rosalind sank på få minutter, mens Fawn klarede sig\. Lasten af stenkul blev bjærget året efter, og senere blev også dele af maskinen bjærget\. [RAÄ L1986\:2463\: Rosalind vilken byggdes 1884 i Holland, Höganäs](/vrag/7202/kilder/351594fc-dc18-458b-a82f-bcfeb00179dd?revision=ba03a7c0-5e28-49d1-a3d0-8c69866fa22a) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Riksantikvarieämbetet, Fornsök \(CC0 1\.0\) [maritime-351594fcdc18458ba82fbcfeb00179dd-ba03a7c05e2849d1a3d08c69866fa22a-reference]: # [maritime-351594fcdc18458ba82fbcfeb00179dd-ba03a7c05e2849d1a3d08c69866fa22a-summary]:

Sidst rettet af: twm Dato: 24-09-2026