
Gävle , Östhammar

ID: 7279 · Bekræftet position
www.vragguiden.dk/vrag/7279

Position & Dybde



WGS84
60:18,2808378N 19:06,8297016E

ED50
60:18,302N 19:06,899E

Dybde (top)	Dybde (bund)
18 m	**30 m**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,3 km**

Beskrivelse

Kildepost **Dansk AI-referat** Sjöfartsverkets motordrevne tjenestefartøj GÄVLE havde været ved Märkets fyr for at hente måleinstrumenter\. Kort efter afgangen ramte fartøjet en undersøisk grunde syd\-sydøst for Märket i hårdt vejr\. Det tog hurtigt vand ind og fik slagside; dagen efter gled det af grunden og sank\. Det viste sig senere, at sømærket på grunden var angivet forkert i søkortet\. Besætningen blev reddet med helikopter, og kort efter bjærgede forsvarets dykkere instrumenterne samt andet værdifuldt udstyr\. Vraget oplyses at ligge ved Södra Sankan øst for Märket i Ålands skærgård på sand\- og stenbund i 18\-30 meters dybde\. Det står opret, men har kraftig slagside til bagbord og er meget intakt; skorstenen, som er vragets højeste punkt, ligger i 18 meters dybde\. Fartøjet er bygget af jern eller stål\. Lokationen er ikke fysisk undersøgt\. [RAÄ L1940\:2497\: hade varit på Märkets fyr för att hämta en del mätinstrument, Östhammar](/vrag/7279/kilder/db5859b9-4c41-42f1-a7d4-0b4c2746b1c8?revision=7120ea2c-fc63-4be0-85ab-5a8c67463f1c) — originaloplysninger, kildehenvisning og licens. Riksantikvarieämbetet, Fornsök \(CC0 1\.0\) [maritime-db5859b94c4142f1a7d40b4c2746b1c8-7120ea2cfc634be085ab5a8c67463f1c-reference]: # [maritime-db5859b94c4142f1a7d40b4c2746b1c8-7120ea2cfc634be085ab5a8c67463f1c-summary]:

Sidst rettet af: twm Dato: 16-11-2026