


Camilla M/S

ID: 933 · Usikker position

www.vragguiden.dk/vrag/933



Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning

55:00,904N 11:05,117E

ED50

55:00,94N 11:05,19E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnetning

Ukendt

Afstand til kyst

7,6 km

Beskrivelse

Position 55:05.53 11:05.21 Kilde: \$.Bjarne Holm D.S.U.S. nr. 289 1953: SM. CAMILLA af Korsør, 20 B.R.T. Bygget 1880 af eg. På rejse fra stenfiskeri ved Omø til Onsevig med ral. Forlist d. 8/9 1953 i Smaalandsfarvandet. Strandingsindberetning dat. 30/9 53. Søforklaring og søforhør i Korsør d. 14/9 53. Kl. ca. 1100 afsejlede C. i stille vejr med ringe sø fra Omø NV.-Rev, hvor fartøjet havde indtaget ca. 20m³ ral. Kl. ca. 1200 friskede vinden til SV.-lig kuling, og der løb en hård S.-gående strøm. Der pumpedes stadig med 2 af motoren drevne pumper. Kl. ca. 1330 steg vandet i motorrummet, og håndpumpen sættes i funktion. Kl. ca. 1400 var vandet steget så højt i motorrummet, at motoren stoppede. Straks efter faldt fartøjet tværs i søen og bordfyldtes og sank. Besætningen -2 mand- redde sig i land i fartøjets jolle. Anm. Ministeriet må antage, at forliset skyldes, at skibet har arbejdet sig læk i søen. (c) Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo

Dato: Ukendt